


Original Apple WLAN/BT BCM94360CS Karte Bluetooth funktioniert nicht

Beitrag von „cobanramo“ vom 20. April 2022, 00:50

Hi,

Deine USB Ports sind nicht gepatscht, vermutlich läuft dein Bluetooth auch deswegen nicht.

Das hier reicht bei einem Monterey sowieso nicht, ab Bigsur 10.15.3 ist das nicht mehr funktionabel.



Bei korrekt gepatschtem System sollte das auch deaktiviert bleiben.

Du kannst sie unter Windows erledigen...

[USB-Ports mappen unter Windows](#)

Oder auch auf die konventionelle und sichere art kurz einen Apfs Volume namens Catalina mit Festplattenmanager erstellen.

Darauf dann auch einen aktuellen Catalina installieren, somit würde die "XhciPortLimit" perfekt greifen und du könntest mit "Hackintool" deinen USB leicht patchen.

Unter BigSur & Monterey ist das kein leichtes unterfangen wenn man nicht das ganze Thema eingesehen hat oder versiert ist.

Gruss Coban