

[Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „Harvey.S“ vom 20. April 2022, 16:03

[Zitat von system47](#)

Ich gebe mal ein Update.

Ich hatte das Problem, das bei mir nach einer Weile (die unterschiedlich lange dauert) USB komplett weg war.

Das hat mich zur Rückkehr von 12.3.1. zu BigSur bewegt.

Wie ihr euch denken könnt war das nicht die Lösung.

Ich habe ein OC Update auf 0.79 gemacht alle Kexte aktualisiert und USB unter Windows nochmal gemappt.

Dann habe ich gelesen, dass das Board wohl Probleme mit USB 2 Ports an USB 3 Ports hat.

Ich habe an meinem Dell einen USB 3 Hub. Da habe ich USB 3 in USBMaps abgestellt und meine USB 2 Geräte angeschlossen.

Nach Durchprobieren benutze ich die F6 Firmware.

Jetzt läuft alles wie gewünscht, auch der Sleep, außer mit PowerNap. Das ist aber nicht tragisch, das brauche ich nicht.

Ich werde in den nächsten Tagen das an der richtigen Stelle platzieren, nur hier zur Info, da ich ja hier das obige bemängelt hatte.

Alles anzeigen

"das hat mich zur Rückkehr von 12.3.1. zu BigSur bewegt"

was denn für eine Rückkehr ? bist du nicht in der Lage mehrere Partitionen zu haben, wo man 12.3.1 UND

eben als Test eine Partition mit 12.X beta hat ? Wenn ich so etwas immer lese.....