

Ich habe gute Laune, weil ...

Beitrag von „Raptortosh“ vom 20. April 2022, 20:26

Bei beiden Karten waren MOSFETs und Treiber dazu defekt.

Bei der gtx 970 habe ich zwei MOSFETs + einen MOSFET Treiber ersetzt. Bei der RX 570 einen MOSFET + 3 MOSFET Treiber.

Beide Karten hatten einen Kurzschluss am PCIe 8 Pin bzw. 6 Pin. Und laut den jeweiligem Verkäufer ist der PC damit nicht gestartet (ich schließe Karten mit Kurzschluss nicht an, da dadurch mehr kaputt gehen kann).