

Thunderbolt Treiber

Beitrag von „Baeri“ vom 22. April 2022, 06:17

Hallo,

Mac Pro 2010, High Sierra, erweitert mit GC-Titan Ridge 2.0

OpenCore installiert. Alles Ok.

PCI Karte wird erkannt.

Nur es sind keine Thunderbolt Treiber installiert.

Wie installiere ich diese?

Kann mir jemand helfen?

Es ist kein Windows installiert.

