

Neuer Hackintosh auf Alder Lake Basis - B660M + 12700

Beitrag von „Arstidir“ vom 22. April 2022, 10:46

Puh, also ich hab mir ein paar Tests angeschaut. Auch was die VRMs betrifft. Hardware Unboxed hat da ziemlich gute Vergleiche. Die PCB Backside erreicht bei den AsRock Boards 100°C. Bei anderen Bords zB. von ASUS oder MSI zwischen 60 & 80°C. Außerdem scheint die Performance bei den AsRock Boards ab einem i5 aufwärts stark einzubrechen. Also keine Kaufempfehlung.

Weiß jemand wie es bei den Boards die bereits eine eingebaute WIFI Karte haben mit einem Tausch aussieht?

Die steckt ja hier bei den Anschlüssen mit drin. Würde ungern wieder einen M2 Slot opfern.

