

Thunderbolt Treiber

Beitrag von „EdD1024“ vom 22. April 2022, 15:41

Müsste nicht DP immer funktionieren, TB ja oder nein?

Komplikationen beginnen mit Hot-Plug und Geräten, die nicht Festplatten oder Bildschirme sind. Bei meinem XPS17 lässt sich sogar die SSD im OWC Envoy Express enclosure booten, nur sleep sollte man da lieber nicht versuchen.