

Projekt: Apple Studio Display

Beitrag von „kaizerlei“ vom 22. April 2022, 17:11

6. update

ich habe es dann doch noch geschafft windows zu installieren. die lösung war, das CMOS zu resetten, mit einer brücke auf dem motherboard. dann lief die installation durch, ich konnte aber nur mit dem zusätzlich angeschlossenen usb-laufwerk starten. die ssd mit der windows 10 installation war, warum auch immer, nicht startfähig. das hat im endeffekt auch nichts gebracht, da ich nach inbetriebnahme der titan ridge karte und dem anschluss des ASD wieder nur so ein leichtes helles zucken auf dem display erkennen konnte. genau derselbe effekt, wie auf der mac seite wenn ich die 2560x1440 hidpi auflösung eingestellt hatte.

ergo funktioniert irgend etwas nicht sauber mit meiner konfiguration (board, etc.) und ich will nicht noch mehr zeit hinein investieren. dann halt alles wieder zurück auf anfang.

grüße

kaizer