

USB-Mapping funktioniert mit Monterey nicht mehr

Beitrag von „hObelware“ vom 23. April 2022, 15:17

[LetsGo](#) Deine USBMap.kext hat aber keine Zuordnung an ein IO Device, .. das macht USBToolBox über eine Hilfskonstruktion .. in der Form bindet die an nichts an ..

Versuchs mal damit ..