

USB-Mapping funktioniert mit Monterey nicht mehr

Beitrag von „LetsGo“ vom 23. April 2022, 16:04

[grecedrummer](#)

Bei dir sind ja nicht die Ports drinnen, die er laut seinem erstem Post möchte. Außerdem müsste für Bluetooth einer als 255 gemapped sein und der USB Port ist für MacOS auch ungeeignet.