

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „Doctor“ vom 26. April 2022, 11:25

Hallo zusammen, ich nutze bei mir die BCM94352Z und habe seit dem Update auf Monterey durchweg Probleme mit Bluetooth. Bekomme die Treiber einfach nicht geladen und weiß nicht woran es liegt. Habe hier im Forum und im Netz auch bisher nichts gefunden was mir geholfen hat. Bluetooth funktioniert einfach nicht. BlueToolFixup.kext hat bei mir leider nichts geändert.

Hat jemand die DW1560 auf Monterey schon zum laufen bekommen oder ist die einfach generell hinüber aktuell?