

# HP Pavilion DV5-1190eg

Beitrag von „MacPeet“ vom 28. April 2022, 00:41

Deine Aussage sagt viel und doch gar nicht's.

Welche macOS-Version willst Du jetzt installieren?

Welche OC-Version verwendest Du jetzt?

Dein Rechner hat anhand Deiner Hardware-Beschreibung vermutlich noch gar kein UEFI-Bios, daher müsste OC auch Legacy erstellt werden, was doch etwas komplexer ist.

Hierbei würde ich ehrlich gesagt auf ältere Clover-Versionen bauen, vielleicht die letzte noch ohne diese neuen OC-Quirks.

USB-Problem, ja, er verliert den Weg zum USB-Install-Stick. Hast Du USBInjectAll.kext eingebaut?

Alles nach Catalina muss ohnehin ein USB-Patching gemacht werden, was nur unter Catalina noch funktioniert und dann für BigSur und folgend geht.

Verbotszeichen könnte viele Ursachen haben. Welches SMBIOS hast Du denn eingestellt in Deiner EFI? Es sollte Hardware-nah sein. Wenn das eingestellte SMBIOS dafür nicht mehr unterstützt ist, dann braucht man das boot-args " -no\_compat\_check " , damit man das Verbotzeichen umgehen kann.

Deine Probleme sind schwer einzugrenzen, wenn Du nicht genauer bist.

Bootloaderversion? macOS-Version, die installiert werden soll? Ggf. Deinen aktuellen EFI-Ordner hier mal posten!