

Thunderbolt Treiber

Beitrag von „Baeri“ vom 28. April 2022, 09:32

Wie kontrolliere ich die Einstellungen im SMBIOS?

Die Titan Ridge wird als PCI erkannt.

PIN 3 und 5 habe ich überbrückt.

Es werden keine Thunderbolt Treiber installiert.

In den Videos auf Youtube sieht das alles so einfach aus.

Nur bei mir geht das nicht.