

AMD Ryzen 3 xxxG = KEIN guter Sound

Beitrag von „wu ming“ vom 28. April 2022, 18:19

Hallo,

die Big Sur Kiste leuft ja soweit, aber es kommt kein gscheiter Sound raus. Habe schon recherchiert...Werde aber nicht schlau. Gestern

Abend kam was raus war aber total verzerrt. Habe den MaximumGain runter geschraubt auf -5 hat aber nichts gebracht. Was kann ich noch ändern?

Manche Lösungen sagen, der Lilu.kext muss weiter hoch, bzw gleich oben nach AppleALC kommen. Ist da was dran? OpenCore soll da sehr sensibel sein, lese ich überall. Packe die Efi hier noch mal mit hoch, mit der die Kiste aktuell startet.

Dann noch Komfort Frage, wie schalte ich das OC Auswahl Menü beim Starten ab? HAbenur MacOS brauche das nicht. Und die High Sierra Kiste startet, wenn ich die Steckdosen Leiste einschalte automatisch ohne das ich an der Kiste noch was drücken muss. Wo stelle ich das ein? Habe die Angst, wenn ich da rum fummel, geht wieder gar nix mehr...Sollte wohl auch die Log.Datei Automatik wieder abschalten...

Vielen Dank