

# AMD Ryzen 3 xxxxG = KEIN guter Sound

Beitrag von „wu ming“ vom 28. April 2022, 21:24

Ok. Im Hacking Tool sehe ich unter Sound, zwei Einträge.

Einmal Device 0x10DE0E0F AppleHDAHDMI\_DPDriver vom NIVIDA GK 208 HDMI/DP Audio Contoller.

Dann einen zweiten Eintrag Device 0x102215E3 Realtek ALCS1220A Family 17h (Models 10h-1fh) HD Audio Controller (0x15E3) Bei dem letzten steht auch der outspeacker green port ist fixed...auch mic in fixed

braucht es die beide oder kann einer weg? Können zwei Eintrege zum Konflikt führen.?

Beim Realtek kann ich 7 ALC LAayout IDs einstellen. Habe des jetzt auf 2 gestellt, mal schauen was passiert. 7 ist ja überschaubar...