

# Lösung für I225-V v2 Problem auf Z490 Plattform (vornehmlich Gigabyte Boards) unter Monterey

Beitrag von „badbrain“ vom 29. April 2022, 09:41

Das Firmware-Update selbst kannst du auch mit eeupdate vornehmen - das würde dann so aussehen:

```
eeupdate64e /nic=x -d FXVL_15F3_V_2MB_1.68.bin
```

Den Namen der Firmware kannst du natürlich verkürzen 😊

Danach den PC komplett vom Strom trennen. Powerbutton länger gedrückt halten, Strom wieder an und PC kalt starten.

Wie immer gilt bei einem Firmware-Update: Auf eigene Gefahr!