

Lösung für I225-V v2 Problem auf Z490 Plattform (vornehmlich Gigabyte Boards) unter Monterey

Beitrag von „grecedrummer“ vom 29. April 2022, 12:42

nope, bei mir kommt Fehlermeldung: **Flash index is bad or out of range**

```
04/29/2022 07:13          10,239 I225-V
04/29/2022 12:25          156,000 I225-V.bin.zip
              7 File(s)  9,355,939 bytes
              3 Dir(s)
FSB:> oemupdate64e /nic=1 -d i.bin

Using: Intel (R) PRO Network Connections SDK v2.35.20
EEPROMITE v5.35.20.01
Copyright (C) 1995 - 2020 Intel Corporation
Intel (R) Confidential and not for general distribution.

NIC Bus Dev Fun Vendor-Device Branding string
--- --- --- ---
 1 7 00 00 0005-15f3 Unknown Device

Writing SHARED FLASH. PLEASE DO NOT INTERRUPT THIS PROCESS.
1: Shared Flash image update FAILED! Flash index is bad or out of range

FSB:> _
```

Der Dump wird mit der Hardware MAC-Adresse abgelegt, der unten ist meiner.

Moment, ich habe die 1. [I225-Vmod](#) von dir nicht gemacht, sollte ich auch machen? Dann flashen? 🤔