

Lösung für I225-V v2 Problem auf Z490 Plattform (vornehmlich Gigabyte Boards) unter Monterey

Beitrag von „grecedrummer“ vom 29. April 2022, 13:15

```
eeupdate64e /nic=2 /FLASH_DUMP I225-V.bin
```

der original Dump der I225-V

1.bin

habe es jedoch auf der EFI Partition wo ich normal boote, macht doch nichts aus oder? Normal nicht...