

Lösung für I225-V v2 Problem auf Z490 Plattform (vornehmlich Gigabyte Boards) unter Monterey

Beitrag von „badbrain“ vom 29. April 2022, 13:47

Ok:

zum dumpen der Firmware: `eeupdate64e /nic=X /FLASH_DUMP` ohne einen Namen anzugeben.

zum flashen der Firmware: `eeupdate64e /nic=x -d FXVL_15F3_V_2MB_1.68.bin`

oder über Windows mit der Zip im Anhang (*nvmupdate.bat* als Administrator ausführen)

EDIT: und natürlich ist es egal von welchem Laufwerk du das alles machst