

# Pink Screen unter Big sur

**Beitrag von „LetsGo“ vom 30. April 2022, 15:08**

Also wenn bei dir der unter AppleIntelFramebuffer@0 ein display0 Eintrag erscheint, dann einfach die beiden framebuffer-con1-enable und framebuffer-con1-type Einträge in framebuffer-con0-enable und framebuffer-con0-type ändern.

Hab mal die EFI aus dem Github Link runtergeladen und aktualisiert. Serials habe ich entfernt. Habe mal alle Fehler beseitigt, die mir schnell ins Auge gesprungen sind, sowie Kexte und die OC Version auf Stand 0.8.0 aktualisiert. Außerdem habe ich die Änderungen für das connector-type patching vorgenommen. Starte mal damit und berichte ob es besser geworden ist.