

Gigabyte Z490 AORUS Pro AX, Gigabyte RX580, i10900, Samsung 970 Pro NVMe, Monterey 12.3.1 läuft komplett

Beitrag von „badbrain“ vom 1. Mai 2022, 13:45

`dk.e1000=0` ist obsolet. Seit Monterey 12.3 funktioniert nur noch `e1000=0`.

Anstatt des `boot-args` und der damit verbundenen, generellen Blockierung von `com.apple.DriverKit-AppleEthernetE1000`, kann man in den Device Properties des I225-V auch die Device-ID `F3158680` oder `F2158680` setzen. Dies sorgt ebenfalls dafür, dass `com.apple.driver.AppleIntell210Ethernet` geladen wird.