

AMD Ryzen 3 xxxxG = KEIN guter Sound

Beitrag von „Hecatomb“ vom 1. Mai 2022, 18:56

<https://github.com/acidanthera...ALC/wiki/Supported-codecs>

dort stehen alle id´s

in den bootargs steht alcid=5. die 5 mit der neuen id dann ersetzen. ja mit einem pliseditor , zb proptree. oder mit einem Configurator

UPDATE:

BIOS Settings

Tested with BIOS 4602 (September 2021) - try upgrading to this version before troubleshooting any issues.

Boot

- Fast Boot → Disabled
- CSM → Launch CSM → Disabled
- Secure Boot → OS Type → Windows UEFI

Set OS Type to "Other" if you're having issues booting the macOS installer.

Advanced

- USB Configuration → XHCI Hand-off → Enabled
- Core Performance Boost → Disabled

For Ryzen G CPUs only - helps reduce audio crackling but **won't** fix it.

Reference Specifications