

Probleme USB Ports und Bluetooth

Beitrag von „jonas5“ vom 5. Mai 2022, 22:50

Hallo,

ich habe gestern auf meinen Hackintosh Monterey mit OpenCore installiert. Bis auf Bluetooth und einige USB Ports funktioniert auch erstmal alles.

Ich denke das Problem mit den Usb Ports liegt a an meiner PCI-E [Adapterkarte](#). Hat da jemand eine Idee wie man das Problem beheben kann?

Ich habe in meinem PC eine [ax200](#) Karte verbaut, welche für Bluetooth und WLAN zuständig ist. Alan funktioniert it dem AirportItlwm.kext einwandfrei. Für Bluetooth verwende ich die Kexte IntelBluetoothFirmware.kext und BlueToolFixup.kext. Allerdings werden mir dann als Geräte unter Bluetooth nur ein altes Blackberry angezeigt. Mein iPhone und meine AirPods werden nicht gefunden. Kann man das Problem beheben?

Vielen Dank für eure Hilfe

Beste Grüße

Jonas