


DELL M8400 Sound - welche kext ?

Beitrag von „MacPeet“ vom 6. Mai 2022, 15:45

Ok, mein Screenshot oben war noch vom alten Sourcecode, hatte nicht gesehen, dass es inzwischen weitere Infos dazu gibt.

Er schreibt ja auf seiner Seite, dass er für's Audio bislang speziell was Patchen musste, aber er schreibt auch weiter, dass es mit AppleALC Release 1.7.1 eine Änderung gab auf ID 59 und man diese nun so verwenden kann.

Zitat: "Unterstützung für AppleALC für Dell Precision M4800 (Layout-ID 59) wurde ab Version 1.7.1 mit acidanthera/AppleALC zusammengeführt. Sie können den Treiber in Zukunft von acidanthera/AppleALC aktualisieren."



Bedeutet für Dich, neuste Lilu und AppleALC verwenden und alcid=59 in den Bootargs versuchen.