

Grafikfragmente bei Boot

Beitrag von „apfel-baum“ vom 10. Mai 2022, 15:00

davon gehe ich aus- auch bei u.a. den lenovos und bestimmt auch anderen bekannt- es ist
behebbar , sollte durchgehen die framebuffer-einträge tun -
<https://dortania.github.io/Ope...ell.html#deviceproperties>