

DELL Optiplex 790 SFF - i5-2400 | HD2000 - OC: Configuration requires vault but no vault provided!

Beitrag von „matthias.t“ vom 13. Mai 2022, 09:36

Abgesehen von dem Fehler beim Start: Die Prozessorgrafik HD2000 wird mit Monterey nicht funktionieren.

Und wieso gibst Du dem Desktop-Rechner ein MacBook Pro-SMBIOS?