

DELL Optiplex 790 SFF - i5-2400 | HD2000 - OC: Configuration requires vault but no vault provided!

Beitrag von „xs0“ vom 13. Mai 2022, 10:36

[Zitat von matthias.t](#)

Abgesehen von dem Fehler beim Start: Die Prozessorgrafik HD2000 wird mit Monterey nicht funktionieren.

Und wieso gibst Du dem Desktop-Rechner ein MacBook Pro-SMBIOS?

Ich hab halt nach was mit einem i5-24xx gesucht..... wie macht man es Richtig ?

[Zitat von Alien](#)

Tausche trotzdem mal die OpenCore.efi aus gegen eine neue direkt vom OpenCore Download.

<https://github.com/acidanthera...penCore-0.8.0-RELEASE.zip>

ok werde ich versuchen