

# **DELL Optiplex 790 SFF - i5-2400 | HD2000 - OC: Configuration requires vault but no vault provided!**

**Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 13. Mai 2022, 10:41**

Die HD2000 ist zu alt. Ohne eine zusätzliche kompatible Grafikkarte wirst du keine Grafischbeschleunigung zusande bekommen.

Das SMBios zum Prozessor passt ist nicht verkehrt. Allerdings ist bei Monterey wichtig, das du ein SMBios verwendest, mit welchem Monterey noch machbar ist. Ansonsten bekommst gleich bei der Installation die Meldung das dein Rechner nicht kompatibel ist für Monterey.