

In Arbeit

Monterey Intel HD 530 DVI

Beitrag von „luca00711“ vom 13. Mai 2022, 23:24

Habe gerade mal im IORegistryExplorer nachgeschaut und mir ist aufgefallen, dass es bei mir gar kein AppleIntelFramebuffer@3 gibt.

Es gibt nur:

AppleIntelFramebuffer@0

AppleIntelFramebuffer@1

AppleIntelFramebuffer@2

Und beim AppleIntelFramebuffer@2 ist das Child Objekt:

AppleDisplay, also mein momentaner HDMI angeschlossener richtig?

Bedeutet der HDMI Port ist con2?

Und heißt das der DVI Port ist gar nicht im System? Bedeutet der wird gar nicht angesteuert?

Zur Aufklärung mein Mainboard hat die Ports:

1x HDMI wo mein Main-Monitor angeschlossen ist

1x VGA

1x DVI

Im Anhang nochmal ein Screenshot aus dem IORegistryExplorer und meine Aktuelle config.plist.

Vielen Dank nochmal für die Hilfsbereitschaft.