

# **Dualboot Monterey 12.4 / Windows 11 - Auswirkungen auf Bluetooth Firmware - Nur stromloser Kaltstart hilft**

**Beitrag von „spacepilot3000“ vom 18. Mai 2022, 10:46**

Hallo liebe Mithackies!

Ich versuche mich nochmal mit einem Thema im Bluetooth Umfeld auseinander zu setzen, welches erstmal noch gar nichts mit der bekannten wilden Treiberthematik zu tun hat. Es geht um den Ausfall von Bluetooth aufgrund einer Amok laufenden Firmware. Ich habe das auf einer original Karte ebenso wie auf mein WLAN/BT Karte am Asus ROG Strix B550 Gaming Wifi.

Verhalten: Ich boote Windows, reboote "warm" in OSX und BT geht nicht mehr. Ich fahre herunter, ziehe 20sec den Strom vom Netzteil, boote Win oder OSX, BT geht wunderbar. Irgendwas in der Dualboot Situation oder grundlegend versucht offenbar die BT Firmware zu überschreiben und nur ein stromloser Kaltstart hilft dagegen.

Mir haben dazu bereits Forums Mitstreiter goldene Tipps gegeben, aber gelöst habe ich das eigentliche Problem bisher nicht. Mir ist auch noch nicht klar, ob es eine Lösung geben "kann"...

Frage: Wen betrifft dieses Verhalten sonst eventuell? Welche Erfahrungen/Lösungen habt Ihr bisher ausser "abschalten"?

VG,

Der Space