

Monterey bootet nicht mehr vom USB-Stick

Beitrag von „Hecatomb“ vom 18. Mai 2022, 12:55

Das zeigen bedeutet das er die USB Ports iwann getrennt hat. Nutze mal einen anderen Port.

Mapping hattest du gemacht?