

Dualboot Monterey 12.4 / Windows 11 - Auswirkungen auf Bluetooth Firmware - Nur stromloser Kaltstart hilft

Beitrag von „spacepilot3000“ vom 20. Mai 2022, 08:07

Evtl. habe ich mich falsch ausgedrückt.

Die BT Karten (Intern wie Fenvi) funktioniert super. Alle Kexte da, Funktion da, alles tutti. Aber MANCHMAL. Wenn man von Mac umbootet auf Windows, oder von Windows auf Mac. Dann sind die Karten im System unsichtbar, aus, weg ... Wenn man DANN stromlos macht, 10 Sekunden wartet und bootet, gehen die Karten wieder perfekt. Für Tage/Wochen, unklar. Es muss einen Effekt einer der Kexte oder Treiber geben, die versuchen in den Firmwares auf den Karten irgendwas zu tun, was die Karten deaktiviert. Das habe ich auch nur, nur, nur seit OSX im Dualboot mit auf der Hardware ist. Die Karten werden nicht "endgültig" zerschossen, oder verbrannt oder in der Art. Im Grunde geht alles, nur eben manchaml kommt es zu dem "Effekt"....