

Dualboot Monterey 12.4 / Windows 11 - Auswirkungen auf Bluetooth Firmware - Nur stromloser Kaltstart hilft

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 20. Mai 2022, 14:08

ahhh ok die Information fehlte uns. Also ein Problem der Kexte? Hast du die hier drin? Deine EFI fehlt uns noch hier um mal nachzuschauen