

# [Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

**Beitrag von „MacGrummel“ vom 20. Mai 2022, 17:05**

Ich hab keinen Bluetooth-Patch oder -Fix in Verwendung, ich habe die BCM94360NG überall verbaut, wo sie rein passt. Nur Thunderbolt läuft mit SSDT und Patch.

Aber eine Folge hat die Meldung dann doch: kurz danach wird jedes Mal wieder das Dock auf dem Schirm abgeschaltet. Das macht den Zugriff zu Programmen etwas schwierig und lässt sich nur durch nen Neustart ändern..

Dafür habe ich zumindest am kleinen Z390er das OC-Startproblem endlich gelöst:

**in den Kernel Quirks:** AppleCPUPmCfgLock & AppleXcpmCfgLock aus, die USB-Port limit Patches aus. Die liefen immer noch mit, obwohl sie ja eigentlich nicht mehr nötig waren, und wie OC jetzt gezeigt hat, waren sie ja auch störend..

**Misc/Boot:** Hibernate-Mode None statt Auto.

**/Input:** KeySwap & PointerSupport auf aus.

Warum das Problem nun ausgerechnet ab der dritten 12.4er Beta aufgetreten ist, kann ich natürlich nicht sagen. Auch nicht, warum meine 077er EFI mit älteren Systemen problemlos läuft. Ich könnte ja nochmal ne 077er DEBUG.. Nein, ich bin nicht vergnügungssüchtig!

Ich hab jetzt OC 081 am Laufen (Danke an [anonymous writer](#) ), und als Notfall-Booter immer noch Clover. Beide mit allen für Erscheinungsbild und Komfort notwendigen Patches und SSDTs. Ich werd mir am Wochenende mal meinen alten 170er an sehen, der X299er muss ja leider noch warten und erst wieder zusammen gebaut werden.