

Dualboot Monterey 12.4 / Windows 11 - Auswirkungen auf Bluetooth Firmware - Nur stromloser Kaltstart hilft

Beitrag von „spacepilot3000“ vom 22. Mai 2022, 11:26

[Zitat von kaneske](#)

Bitte keine Vollzitate, ein @(user) reicht vollkommen aus...

Also, es ist natürlich nur die "eine" Karte vorhanden. Derzeit die onboard (Mit der Fenvi habe ich rumgetestet).

Das mit dem "Herunterfahren" ist so eine Sache. Mit Stromstecker drin kommt der Effekt. Ich würde sagen, dreimal so häufig in OSX als in Windows - aber Windows vergisst selten aber dennoch auch manchmal BT. Das ist kein zuverlässiges Geschäft. 8 von 10 Reboots / Herunterfahren/Neustart Aktionen geht gut. Dann kommt mal eine. Sehr oft sogar vergisst OSX nach einem Ruhezustand BT. Dann hilft auch nur Strom weg. Aber auch hier - 2-3mal Ruhezustand - alles top. Dann flopp, weg.

Gibt es irgend ein fieses Tool, mit dem man diese Ebene gut debuggen könnte?