

Dualboot Monterey 12.4 / Windows 11 - Auswirkungen auf Bluetooth Firmware - Nur stromloser Kaltstart hilft

Beitrag von „kaneske“ vom 22. Mai 2022, 11:40

Hmm also nicht der Effekt den ich dachte.

Debuggen weiß ich nicht.

Tritt das auch mit der BCM Karte auf? Dafür muss die Intel im BIOS aber abgeschaltet werden.