

# **Dualboot Monterey 12.4 / Windows 11 - Auswirkungen auf Bluetooth Firmware - Nur stromloser Kaltstart hilft**

**Beitrag von „spacepilot3000“ vom 24. Mai 2022, 14:40**

[kaneske](#) - Ja, mit der BCM auf dem Fenvi Träger passiert das ganz genau so.