

# **Dualboot Monterey 12.4 / Windows 11 - Auswirkungen auf Bluetooth Firmware - Nur stromloser Kaltstart hilft**

**Beitrag von „kaneske“ vom 24. Mai 2022, 20:07**

Interessanter Ansatz. Was ist denn mit den BIOS USB Einstellungen? Da kann man ja auch noch mal nachsehen.