

# Die super OOB Bluetooth Karte macht mehr Probleme als Intel. Bitte um Hilfe.

Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 25. Mai 2022, 13:04

USB Ports auf 255 ist dafür das Sleep funktioniert. Damit wir BT als intern deklariert.

Poste bitte mal ein Bild von deinen USB-Einstellungen vom Hackintool. Einmal mit dem Besen dort bereinigen und dann die Einstellungen neu einlesen.

Dein EFI-Ordner in eine ZIP-Datei gepackt wäre auch hilfreich.

Das kannst auch mal versuchen.

<https://digidutsche.com/nachr...en-potenzieller-probleme/>

Das die mehr Probleme macht als eine Intel lassen wir mal so stehen bis die Karte richtig funktioniert. 😞