



Die super OOB Bluetooth Karte macht mehr Probleme als Intel. Bitte um Hilfe.

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 25. Mai 2022, 19:24

Ich frage mich warum das BT Modul nicht als Apple Modul erkannt wird. So sieht des bei mir aus.



BT Reset wie weiter oben beschrieben hast bereits gemacht?

Ansonsten fällt mir eventuell später noch was ein. Gehe jetzt erst mal Joggen.

PS: Das mit dem Port-Status ist mir auch nicht klar. Bei dir 0x1302. Sollte doch eigentlich 0x1102 sein.

Eventuell schadet es auch nicht wenn du das Mapping nochmal komplett neu machst. Anleitungen gibt es hier im Forum genug.