

# Die super OOB Bluetooth Karte macht mehr Probleme als Intel. Bitte um Hilfe.

Beitrag von „MacPeet“ vom 25. Mai 2022, 23:05

Wie [anonymous writer](#) auf seinem Bild schon zeigte und [JoPe16!](#) schon schrieb, Mapping passt nicht und muss neu gemacht werden.

Port an dem die ...NG hängt auf internal und 12Mbps, dann geht's auch nativ.

Ferner ist in Deiner letzten hier geladenen EFI noch der BlueToolFixup.kext in der config.plist aktiv, was bei OOB-Karten sicher nicht so gut ist.

Die Karte ist sicher in Ordnung, da Du ja auch schreibst, dass es auf Windows super geht, also nur noch das Mapping neu machen für OSX und alles ist gut.