

iMac 27" 12.2 2011 W4150 MXM Karte und Windows 10 über OC LegacyPatcher internes Display Bild Probleme

Beitrag von „Tom909“ vom 29. Mai 2022, 12:45

Ich hab in meinem iMac Projekt eine WX4150 Pro MXM mit 4GB eingebaut.

Komischerweise heute aber scheint das 2. Display noch erkannt zu werden, bleibt aber schwarz 😄 Also der Fehler ist nun andersherum und selbst monterey versucht das 2. display anzusprechen aber es kommt kein Bild(Ports, Display und Kabel mal durchgetauscht).

Komisches Verhalten.

Werde mal einen NVRAM reset versuchen, aber hat was wohl was mit der GPU in erster Linie zu tun.

UPDATE:

Gerade neueste Monterey Updaten eingespielt. Bildschirm geht wieder, also der zweite...

Ich beobachte mal das Phänomen. Nach Neustart auch alles wieder da. Aber sonst rennt das Ding gut.

Ich werde mal aus Vorsorge die sogenannte "Puffer" Batterie vom LogicBoard erneuern.