

# **iMac 27" 12.2 2011 W4150 MXM Karte und Windows 10 über OC LegacyPatcher internes Display Bild Probleme**

**Beitrag von „Tom909“ vom 29. Mai 2022, 19:41**

Ich hab jetzt erstmal festgestellt nach einem kaltstart sozusagen geht das 2. display nicht, aber davor hatte ich win10 genutzt und heruntergefahren.

Ich schaue mal ob das herunterfahren aus win10 heraus vielleicht zwingt einen pram reset zu machen. Nachdem ich nämlich einfach einen pram reset gemacht habe, zack, war das zweite display normal da mit allen settings von mir.

Herunterfahren von Monterey, warten wieder einschalten, 2. display geht normal.

Werde noch die Batterie wechseln und mal von monterey aus neustarten und win10 starten, runterfahren und schauen nach zeit x ob dann beim kaltstart wieder 2. display unter monterey nicht da ist, dann hab ich eine These.