

iMac 27" 12.2 2011 W4150 MXM Karte und Windows 10 über OC LegacyPatcher internes Display Bild Probleme

Beitrag von „atl“ vom 30. Mai 2022, 22:10

Hat der iMac eine Pufferbatterie? Wenn ja, ggf. mal erneuern?