

# **Anfragen zu HWC: OOB BCM94360NG NGFF BROADCOM KARTE**

**Beitrag von „Der\_Sparsame“ vom 5. Juni 2022, 08:10**

Da wird auf jeden Fall keine Firmware geladen.

V0 C0 ist ein Zeichen dafür.

Disable mal alle kexts, die was mit BCM, Bluetooth oder WiFi zu tun haben.