

Lenovo Thinkpad T440S OC 0.8.2 - Monterey USB & BT & Wlan & Kamera intern gehen nun

Beitrag von „MacPeet“ vom 7. Juni 2022, 09:58

Haust Du nach dem Stecken auch auf LineOut und LineIn umgeschaltet? ID 15 ist ja im ManualMode konfiguriert.

Dieser ALCPlugFix darf hier nicht verwendet werden.