



# Lenovo Thinkpad T440S OC 0.8.2 - Monterey USB & BT & Wlan & Kamera intern gehen nun

Beitrag von „MacPeet“ vom 7. Juni 2022, 23:08

Da hast Du wohl doch noch die falsche ID drin. Bei mir mit ID 15 wechselt nix automatisch beim Stecken der Kopfhörer im Kombianschluss.



Ich muss nach dem Stecken explizit dort LineOut und LineIn auswählen und dann funktioniert beides zeitgleich hier.

Beide Bilder nach dem Stecken der Kopfhörer, da ändert sich nix.

So ist es im ManualMode auch gedacht.