

NVMe SSD Samsung 980 Pro 1 TB irgendwie enttäuschend

Beitrag von „Sascha_77“ vom 12. Juni 2022, 09:25

Nein, oben passt der Kühler nicht. Da ist auch keine Verschraubung für.

Ich denke auch, dass somit keine CPU Anbindung vorhanden ist. Wäre ja quatsch den Boardeigenen Kühler da anzubringen wo er dann nur übers Chipset läuft anstatt über die Direktanbindung.

EDIT:

Ich habe die WD Black (die hat bereits einen Kühlkörper) jetzt nochmal installiert in M2_1 und lasse da das System jetzt erstmal mit laufen und werde beobachten da diese scheinbar besser als die Samsung läuft. Interessanterweise lief das CarbonCopyCloner Backup (300GB) von der Samsung zu der WD ohne zu Stocken durch mit voller Geschwindigkeit. Sprich lesen scheint von der Samsung kein Problem zu sein nur Schreiben irgendwie nicht obwohl Blackmagic mir 3 Gb/s attestiert. Aber ok ... aber auch nur über einen recht kurzen Zeitraum. Der Test läuft ja nicht 10 Minuten am Stück.