

# Intel WLAN / Bluetooth unter MacOS Ventura läuft nicht

Beitrag von „KMac“ vom 16. Juni 2022, 19:10

[Hecatomb](#) : also auf meinem Chuwi läuft die Intel-Karte (7265) wie unter Monterey ohne Probleme. Nutze itlwm.kext & Heliport.