

HP 250 G7 MacOS Big Sur kann nicht von USB booten

Beitrag von „weirdHackintosh“ vom 16. Juni 2022, 20:24

Hallo zusammen,

Ich habe versucht, auf meinem HP 250 G7 Laptop (Specs siehe unten) macOS Big Sur zu installieren. Ich bin der Anleitung von Opencore gefolgt, meine EFI ist im Anhang zu finden.

Mein Laptop:

Systemmodell	HP 250 G7 Notebook PC
Systemtyp	x64-basierter PC
System-SKU	6HMB3ESRABD
Prozessor	Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz, 1800 MHz, 4 Kern(e), 8 logisch...
BIOS-Version/-Datum	Insyde F.23, 29.11.2019
SMBIOS-Version	3.0
Version des eingebetteten Co...	70.31
BIOS-Modus	UEFI
BaseBoard-Hersteller	HP
BaseBoard-Produkt	8532
BaseBoard-Version	70.31
Plattformrolle	Mobil
Sicherer Startzustand	Aus

Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus.