

NUC6I7KYK

Beitrag von „grt“ vom 18. Juni 2022, 10:49

[simon0302010](#) das hat er doch bereits gemacht:

[Zitat von DonPaule](#)

beide Module getestet. Immer im ersten Slot

da scheint der 2.slot zu kränkeln. irgendwelche "heimlichen" biosupdates oder -resets hat der nuc nicht gemacht?